


F & P Blitzschutz GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 14, 78667 Villingendorf

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014

Bericht-Nr.: 1	Datum: 21.02.2020	Verfasser: Herr Horvath
Angaben zum Gebäude	Bauvorhaben:	Taberna Perouse
	Straße:	Henri-Arnaud-Str. 13-19
	PLZ, Ort:	71277 Rutesheim Perouse
		
konstruktion ☐ Stahlkonstruktion serbeton ☐ Kein nbH & Co. KG nbH & Co. KG betrieb ☐ Bauunternehmen ☒ Stahl verzinkt stoff-Nr.: 1.4571 ☐ ☐ Stahl verzinkt mit Kunststoffummantelung ☒ Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571 ☐ Erdungsfestpunkt: ☐		
Anschlussteile außen ☐ Stahl verzinkt mit Kunststoffummantelung ☒ Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571 ☐ Erdungsfestpunkt: ☐ Keine		

F&P Projekt-Nr.:

P34227

Seite: 1 von 2

F & P Blitzschutz GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 14, 78667 Villingendorf

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014

Bericht-Nr.: 1	Datum: 21.02.2020	Verfasser: Herr Horvath	
Angaben zum Gebäude	Bauvorhaben:	Taberna Perouse	
	Straße:	Henri-Arnaud-Str. 13-19	
	PLZ, Ort:	71277 Rutesheim Perouse	
	Nutzung:		
	Bauart:	☒ Massiv ☐ Holzkonstruktion ☐ Stahlkonstruktion	
	Art des Fundamentes:	☒ Stahlbeton ☐ Faserbeton ☐ Kein	
Angaben zum Planer der Erdungsanlage	Name:	F&P Blitzschutz GmbH & Co. KG	
	Straße:	Gewerbestr. 14	
	PLZ, Ort:	78667 Villingendorf	
Angaben zum Errichter der Erdungsanlage	Name:	F&P Blitzschutz GmbH & Co. KG	
	Straße:	Gewerbestr. 14	
	PLZ, Ort:	78667 Villingendorf	
	☐ Elektro-Fachbetrieb ☒ Blitzschutz-Fachbetrieb ☐ Bauunternehmen		
Verwendung der Erdungsanlage	☒ Schutzerdung für elektrische Sicherheit		
	☒ Funktionserdung für Blitzschutzanlage		
Angaben zur Ausführung der Erdungsanlage	☒ Fundamenterder ☒ Ringerder	☐ Stahl blank ☒ Stahl verzinkt ☒ Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571 ☐	
	☐ Rundmaterial	☒ Bandmaterial ☐	
	Anschlussteile innen	☐ Stahl verzinkt mit Kunststoffummantelung ☒ Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571 ☐ Erdungsfestpunkt: ☐	
	Anschlussteile außen	☐ Stahl verzinkt mit Kunststoffummantelung ☒ Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571 ☐ Erdungsfestpunkt: ☐ Keine	

F&P Projekt-Nr.:

P34227

Seite: 1 von 2

Bericht-Nr.: 1	Datum: 21.02.2020	Verfasser: Herr Horvath
Zweck der Dokumentation	☒ Abnahme/Übergabe	
Ergebnisse	Die Anlage stimmt mit den vorliegenden Plänen überein	☒ ja ☐ nein
	Die Durchgangsmessung aller inneren und äußeren Anschlussteile ergab Werte kleiner 1,1 Ohm (nach 5.7)	☒ ja ☐ nein
	Bemerkungen:	
Beschreibung, Zeichnungen, Bilder für die Erdungsanlage	☒ Zeichnung:	
	☒ Bild Nr.:	
Die Dokumentation besteht aus 2 Blättern und nebenstehen Anlagen, z. B. Zeichnungen, Fotos. (bei umfangreichen Anlage mit verschiedenen Materialien können mehrere dieser Dokumentationen ausgefüllt werden.		CD
		Prüfstelle: F&P Blitzschutz GmbH
Ort, Perouse	Datum, 21.02.2020	Unterschrift



F&P Projekt-Nr.:

P34227

Seite: 2 von 2

Mitglied Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Mitglied Technischer Überwachungsverein Südwest (TÜV)

Mitglied Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.V. (VDB)

Mitglied Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V. (BDSF)

